



GARLWAY MACHINERY

## سرره ف ةريغص ةناسرخ ةطالخ

ةناسرخ لاةطالخ , ةةفارلا تاجولاتك نم ديزم يلع لوصحلل انب لصتا  
خلإ , ةناسرخ لاةطالخ تاطحم

# GARLWAY MACHINERY

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd. ةكرش  
ثحبل يف ةصصم ةدئار ةكرش يف، انخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئلا  
،يساسأل انجت نم اهرابتعابو. ةيكي ناكيملا تادعملل تاغي بملاو جاتنإل او ريوطتلاو  
ةناسرلا تاخال لثم رخأ ضرع بناج لإ، ان تايلمع بلق يف عفاورلا عت  
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل ان تربخ لضفبو. طللخا تاظم و طللخا تانكلامو  
امم، ريوطتلاو ثحبل لاجم يف ةيوقلا ان تاردق برفن ان إنف، لاجملا اذ يف نامزلا  
ءالملا تاجايتحا ةيبلت لاصيصم ةمصم ةصصم لولح مي دقت نم اننكمي  
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم يلع دتمت يتل، ةثالثل ان عناصم نمضت. ةعونتملا  
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو  
لامشو يسطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشلا مدختو. ةدحو 2,000 غلبت  
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسون ايقو وأ ةينيتاللا اكيرم أو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ  
نح. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلاع اهتاجت نم يلع ري دقت يلع  
يف ةدئار ةكرشك ان تانكلم زيزعتل نيدهاج يعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم  
ملاعلا ءانء عيمج يف ةينيتاللا تاجت نم لجلل جيورتلاو، ةيكي ناكيملا تادعمللا ةعانص





# ءانبلل ةريغصلل ءتنمسلأل طالملا طلخ ةنحاش

رصنعلل مقر: GJW 350



## ةمدقم

ةددعتم طالملا تاطال خ فشك تسلا ةريغصلل تنمسلأل تاطال خو ، تام ادختسالا ةءافكب ءانبلل داوم طلخل طلخل تانحاشو ةريغصلل او ةربكلل ةرياشم لل ةيلاثم.

[ديزملل فرعا](#)

ةم لعلملا	ةم قولل
ةسلا	350L
لرغملا ةررس	21 ةقيد/ءفل
ةقباطملا ةقاط	5.5 طاووليك
يلكلل دغبلا	م 1200×1400
يلاملا نزللا	350 مءك





# ةنيكام ةناسرخلا طلخ ةنيكام ديشتلا وانبل اتاجت نم ةناسرخلا طلخ

رصنعل مقرر: JW750



## ةمدقم

ةببلا ءاألا ةللا ةناسرخ ةطالخ وةنيكام  
ةنيتمو ةلاعف، ةعونتملا وانبل اتاجت  
!موللا كعورشم ةيجاتنإ زرع، ليعشتلا ةلهسو

ديزمل فرعا

ةملا عملا	ةمقلا
غيرفتلا ةعس	750L
ةيدغتلا ةعس	1200L
ةيجاتنإ	ةعاس/م <sup>3</sup> 30 - 35
مكركلا مجح	80 مم
طلغل كركم	طاو وليك 2 × 7.5
عفرلا كركم	7.5 وليك
هامللا ةخصم كركم	1.1 وليك
ةعسرلا	ةقيد/ةفل 20
يلكلا دعبلا	2650 مم × 1315 مم × 2180 مم
يلامجالا نزولا	1.2 نط

# تنسأل طلخ تادعم ةيكي لورديه لة ناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل

رصنعل مقرر: JW1500



## ةمدقم

ةنيتم لة طلخل ةناسرخل ةنيكام فشك تسا  
دودسل او ةعيرسل قرطل او ءانبلل انب ةصاخلا  
ةكرحل ةلوهسو ، ةجرد 360 غيرفتو ، ةيوق ةوق  
ةريكلل عيراشم لة ةيلاثم

## ديزملل فرعا

ةم لعملا	تافصاوملا
ةسلا	بعم رتم 1.5
ةنيكاملا مبح	آرتميت سنس 60 لي مربلا عافترا ، رتم 1.8 رطللا
كرحلل ةوق	طاووليك 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساحن كلسل كرحم
غيرفتلا ةحتف	نارودلل ةلباق ةجرد 360

# ةديجال ةيكي تاموت وأل تنسأل ةناسرخل اطلخ ةنيكام

رصنعلال مقر JW2000



## ةمدقم

طلخ ةنيكام لال خ نم ءانبل ءءافك ززع ءردق . انب ءصا لل ةيكي تاموت وأل ةناسرخل لوصح لل روطتم طلخو ، نيتم ميمصتو ، ءيلاع . ءريكلل ءراشم لل ءيلاثم . ءتباث ءوچ ىلع

## ديزلال فرعا

ةمعلعلال	تافصاومال
ءسلا	2000L
لزعمل ءعرس	ءقيد/ءفل 45
ءقباطم ال ءقاط	تاو وليك 22
ىلكلل دعبال	مم 2800 × مم 2800 × مم 2000
ىلءمءال نزلال	مءك 1200
طلخ ال ءناوطلس أءء	مس 70 :ءافءرالال ، رءم 2 :رطقال

# ةيت ن سأل ةناسرخل طلخل ةيراجتل ءانبل ةطالخ ةنيكام ةناسرخل ةبرت لل

رصنعل مقرر: JW3000



## ةمدقم

ةددعت مءانبل طالخ ةنيكام فشك ةعيرسلل قرطلل ةيلاثملا ، تام ادختسالا ةلهسو ةنيتمو ةلاعف . ءانبل ءقاومو دودسل او ل. ءيغشلا

## ديزلل فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةسلا	ةبعكم راتم 3
كرحما ءوق	طاو وليك 18.5
لزيدلا كرحم ءوق	ناصح 35
لزملا ءعرس	ةقيقدلا يف ءرود 30
ةيلكل دااعبالا	2200 مم × 2200 مم × 1600 مم
يلكل انزولا	مك 850
غيرفتلا ذنم	يزكرم غيرفت قلازبم دوزم اهضعب ، يكي لورديه غيرفت ذنم

# ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

رصنعلا مقر JW4000



## ةمدقم

قرطلل يرورضلا ،يدومعلا طلخلا فشك ةيلع . ءانبلا عيراشمو دودسلاو ةعيرسلا عيمجل تامادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا ! نآلا فشك . ةناسرخلا عاونأ

[ديزملا فرع](#)

ةمدعلا	ليصافتلا
ةسعلا	عبرم رتم 4 :غيرفتلا ةسع ،عبرم رتم 5.3 :ةذغتلا ةسع
كرحملا ةوق	تاو وليك 37 طلخ كرحم
ةلكلا داعبالا	رتم 3.2 :جهوتلا عم ،رتم 2.6 :رطقلا
مادختسالا	مجحلا ةطسوتملاو ةريبكلا ةزءاجلا عناصرملاو ،ةئامورهلكلا ةقاطلاو ،روسجلاو ،قرطالاو ،ءانبلا عقومو ،دودسلا ءانبو ،ةقاطلا ةطجمو ،ءاعلا ةعيرسلا قرطالا
طلخلا عاونأ	طالما ،فيفخ مارك ،قفدتلل ةلباق ةناسرخ ،ءفاج ةبلص ،ةيكيتسالب
عيبلا طاقن	رقتسم ءادا ،ةنرم ةكرح ،ليغشلتلا لس ،نينتمو يوق ،ديج طلخ ريتأت ،ةيلعلا طلخ ةءافك



# قناسرخ لافرف قنكمام عم قلمومح لانتنمسألأ طلخ قنكمام

رقصنل مقرر: JW6000



## عم دقم

رتم 6 قس: قفارب دوزم لومحم تنمسألأ طالخ  
نيمم صت، تاو وليك 37 كرحم، بعمك  
عقاومو دودسلالو قريسلال قرطلل قيلالم  
عانبلا.

## ديزملل فرعا

عم لعملا	تافصاوملا
قسلا	قبعكم راتمأ 6
كرحملا قوق	يقن يساحن كرحم تاو وليك 37
لزيدل كرحم قوق	ققاطلا يلاع تان او طسألأ يعاب لزيدل كرحم 4105
قطابتل نيوكت	صفخم 500 يقفأ يونات قطابت، 485 قرايسلل يفلخلال روملل يلوأ قطابت 485
قيلكل داغالأ	دحاو رتم ليمربللا عافتراو، رتم 2.8 طلخلال ليمرب رطق
غيرفتل ذفنم	قجر د 180 راود غيرفت نارخو، تانبات غيرفت نارخو، قيللوردي ه غيرفت ذفانم قثالث



## Garlway Machinery

ئەينى دەم، يىغىن ئاش قىلىش، ئېنېرژىيە ئۆزگەرتىش قىلىش 55 مېتىر  
ئېنېرژىيە، ئاننىڭ ئىقتىسادى، ئۆزگەرتىش.

